

Objekt Nr. 5028
Sanierung Bootsunterstand Seegarten
ende März



120 / 0



120 / 1



120/6



120/2



120 / 17



120 / 17

Objekt Nr. 5028
Sanierung Bootsunterstand Seegarten
April 1986



120 / 19

Sanierung Bootshafen Seegarten Samstag, 10. Mai 1986

neue Decke auf Prelam - Platten vorfabriziert und
vorgespannt


neue vorfabrizierte Brüstung



673/24



673/25



680/8a



680/9a

Sanierung Bootsunterstand Sonntag, 6. April 1986
Abbruch der stark zerstörten Betonteile




671/30




671/31

SCHNITT A-A 1:20



SCHNITT B-B 1:20




RICHTERSWIL, 9. APRIL 1986

5028/20


D. J. BÄNZIGER + PARTNER
 DIPL. ING. ETH SIA ASIC
 INGENIEURBÜRO
 8805 RICHTERSWIL BACHTELSTR. 25

DETAIL DECKENABSCHLÜSSE

A. MIT BRÜSTUNG ~ 1:10



B. OHNE BRÜSTUNG ~ 1:10




RICHTERSWIL, 9. APRIL 1986

5028 / 20

D. J. BÄNZIGER + PARTNER
 DIPL. ING. ETH SIA ASIC
 INGENIEURBÜRO
 8805 RICHTERSWIL BACHTELSTR. 25

DETAIL EINGANG

GRUNDRISS 1:20



- BETON BH 300
MIT 0.5% PLASTOCRETE N
- SCHALUNG
 - AUSSEN Typ 3-3
 - REST Typ 2
- ALLE KANTEN ABFASSEN 15/150

RICHTERSWIL, 9. APRIL 1986
5028 /20

D. J. BÄNZIGER + PARTNER
DIPL. ING. ETH SIA ASIC
INGENIEURBÜRO
8805 RICHTERSWIL BACHTELSTR. 25