



A Simpson Strong-Tie® Company



BRUGERVEJLEDNING

Aftrækstest



FORBEREDELSE AF IVÆRKSÆTTERE



Afhængigt af teststedet skal stilladser eller stiger leveres af **entreprenøren**.

Teststeder skal være frit tilgængelige for S&P.

Under aftrækningstesten må komponenter ikke udsættes for stød og vibrationer fra for eksempel boring, behugning eller lignende arbejder.



Projektingeniøren definerer mindst 3 testpunkter, hvor aftrækstests skal udføres.

Iværksætteren fjerner cementskallen med en diamantkopskive.



De forberedte testpunkter skal have en diameter på 10 til 20 cm.

Afstanden til vægge, lofter eller lignende skal være mindst 15 cm.

AFTRÆKSTEST AF S&P



Bestemmelse af dugpunkt og fugtighed ved hjælp af S&P.

Boring med kopbor (indv. Ø 50 mm) og skabelon.

Boredybden skal være mindst 5 mm.



Rengøring og afstøvning af testpunktet med en støvsuger.



Afstryg aftræksdisken på kryds og tværs med sandpapir, rengør med S&P Cleaner eller lignende for affedtning.

Lad rengøringsmidlet virke i mindst 1 minut.

Påfør klæbemiddel på diskens rengjorte flade.



Placer nu aftræksdisken med klæbemidlet ind på testpunktet.

I tilfælde af overliggende og vægflader skal stempelet sikres mod forskydning eller løsrivelse.

Stemplet må ikke flyttes under hærdningsprocessen; stød og vibrationer på de komponenter, der skal testes på grund af boring, punkter osv. er ikke tilladt.



Lad klæbemidlet hærde i henhold til specifikationerne.

Skrue spændebolten helt ind i aftræksdisken.



Fastgør forsigtigt aftræksapparatet til trækbolten.

Stabiliser apparatet mod overfladen og aftræksemet.

Kontroller enhedens indstillinger: C-Nut-indstillingen er påkrævet på S&P-enheden (Testkraft i kN).

Start derefter testen og dokumenter værdierne.



Kontroller aftræksemnet visuelt efter træk.

Fortolkning af brudpunktet (beton / klæbemiddel / disken) skal registreres i vedhæftningsprotokollen.

[illegible]

Udfyld protokollen og send den til arbejdsgiveren (kontrolokumentation).

S&P Reinforcement Nordic ApS
Hedegaardsvej 11
DK-8300 Odder
Tel.: +45 88 73 75 00
www.sp-reinforcement.dk
info@sp-reinforcement.dk